

Oggetto: I: Tombini ostruiti Via Aselli N°. segn.: 282408-2016
Data: mercoledì 22 giugno 2016 11:04:21 Ora legale dell'Europa centrale
Da: Massimo Spotti
A: MARCO.CAGNOLATI@HOTMAIL.IT
Categoria: Comune di Milano
Allegati: image001.jpg, image002.jpg, 13446088_10209678661473365_1152026271_o.jpg,
13461003_10209678661233359_1202498343_o.jpg,
13461032_10209678661433364_1364641513_o.jpg

Da: AMSA - Servizio Clienti [mailto:ServizioClienti@amsa.it]
Inviato: mercoledì 22 giugno 2016 09:50
A: Massimo Spotti
Oggetto: I: Tombini ostruiti Via Aselli N°. segn.: 282408-2016

Prot.n.5642/AMS/PRE/REO/CCE/Lan

Buongiorno,

ieri pomeriggio abbiamo eseguito la pulizia di 3 tombini occlusi situati in via Aselli, all'altezza dei civici 27, 29 e 33 (targhette 11873, 11872 e 28029), aspirando tutto il sedime e cercando di liberare le bocchette e le condotte dai detriti che le ostruivano, senza però riuscire a ripristinarne la normale funzionalità.

Li abbiamo quindi messi in nota per un intervento di fresatura, che verrà effettuato non appena possibile.

Con l'occasione, precisiamo che ad Amsa compete solo la pulizia dei pozzetti, mentre la riparazione di quelli risultati guasti dopo le operazioni di spurgo ed eventuale fresatura spetta ai Reparti Strade del Settore Tecnico Infrastrutture, al quale inviamo un report di servizio mensile con l'indicazione dei pozzetti rivelatisi non funzionanti che richiedono interventi di riparazione strutturali.

Di conseguenza, se dopo la fresatura i pozzetti in questione risulteranno guasti, sarà nostra cura, anticipando il report mensile, segnalarli subito al reparto Strade di zona (in questo caso al 3° Reparto), invitandolo a tenere prioritariamente conto, nei suoi programmi di manutenzione, della situazione.

Un cordiale saluto.

Servizio Clienti

Amsa S.p.A. – Gruppo A2A
Operativo - Customer Center
Responsabile Silvia Intra
silvia.intra@amsa.it – www.amsa.it

Per informazioni e segnalazioni per Amsa c'è anche la App [PULLamo](#)