

**Oggetto:** I: Tombini ostruiti Via Francesco Villa N°. segn.: 268920-2016  
**Data:** martedì 28 giugno 2016 13:48:12 Ora legale dell'Europa centrale  
**Da:** Massimo Spotti  
**A:** MARCO.CAGNOLATI@HOTMAIL.IT  
**Priorità:** Alta  
**Categoria:** Comune di Milano  
**Allegati:** image001.jpg, image002.jpg, 20160611\_063605[2].jpg, 20160611\_063539[1].jpg

---

**Da:** AMSA - Servizio Clienti [mailto:ServizioClienti@amsa.it]  
**Inviato:** martedì 28 giugno 2016 13:34  
**A:** Massimo Spotti  
**Oggetto:** I: Tombini ostruiti Via Francesco Villa N°. segn.: 268920-2016  
**Priorità:** Alta

Prot.n.5912/AMS/PRE/REO/CCE/Lan

Buongiorno,

scusandoci per il ritardo, rispondiamo per confermare che il 13/06/16 abbiamo eseguito la pulizia e la fresatura di due tombini occlusi situati in via Francesco Villa, uno con targhetta 6374 e l'altro senza targhetta (al palo luce 5).

Dopo tali operazioni il pozzetto n.6374 è risultato funzionante, mentre quello senza targhetta si è rivelato guasto.

Segnaliamo quindi questa anomalia al reparto Strade di zona (in questo caso al 3° Reparto), invitandolo a tenere prioritariamente conto, nei suoi programmi di manutenzione, della situazione.

Un cordiale saluto.

**Servizio Clienti**

Amsa S.p.A. – Gruppo A2A

Operativo - Customer Center

Responsabile Silvia Intra

[silvia.intra@amsa.it](mailto:silvia.intra@amsa.it) – [www.amsa.it](http://www.amsa.it)

Per informazioni e segnalazioni per Amsa c'è anche la App [PULiamo](#)

