

Milano



Settore Attuazione Mobilità
Servizio Traffico
Via R. ...
COMUNE DI MILANO
ATTUAZIONE MOBILITÀ
PG 817908/2008
(Del 20/10/2008
di SERV. TRAFFICO E VIAB
(S) PROT. ZONA 3
20/10/2008

COMUNE DI MILANO
ZONA 3 DECENTRAMENTO
PG 817908/2008
SERV. TRAFFICO E VIAB
Del 20/10/2008
(S) UFF. ASSISTENZA ORGAN
20/10/2008

sport

Luigi Berlinguer VSM & PAB
evitow

Milano, 09.10.2008
Prot. 705658/2008

Spettabile
CONSIGLIO DI ZONA 3
Via Sansovino,9
20133 MILANO MI
Alla c.a. Presidente Pietro VIOLA

e p.c. DIREZIONE CENTRALE
MOBILITÀ, TRASPORTI, AMBIENTE
Dirigente Staff
Dott. Pierangelo BERLINGUER
SEDE

**Oggetto: Delibera n. 125/21.07.2008. Incrocio Indipendenza/Ciro Menotti
- provvedimenti viabilistici.**

Con riferimento a quanto in oggetto ed alle richieste formulate, si comunica :

1. Il Servizio Traffico e Viabilità della Polizia Locale provvederà ad interessare il Servizio Segnaletica Stradale per il ripristino della segnaletica orizzontale nelle intersezioni in oggetto;
2. la richiesta di migliorare il reciproco avvistamento tra conducenti è stata oggetto di precedenti trattazioni da parte del Servizio Traffico e Viabilità della Polizia Locale che in tal senso ha già interessato il Settore Tecnico Infrastrutture per quanto di competenza;
3. la normativa vigente consente l'installazione di telecamere per il controllo delle velocità in ambito urbano, solo sulle **strade** classificate di **scorrimento**; pertanto, in considerazione della classificazione (rete secondaria strada di quartiere) che riveste Corso Indipendenza, lo stesso non può essere interessato dall'installazione di tali apparecchiature.

Si precisa inoltre che, in merito alla richiesta di istituzione di "stop", pur ritenendo tuttora più risolutive dei problemi evidenziati le già citate proposte di modifiche strutturali avanzate dal Servizio Traffico e Viabilità della Polizia Locale nell'anno 2001 ed attualmente non ancora realizzate, dopo attenta analisi dei dati statistici relativi agli incidenti stradali nell'area in oggetto - analisi che ha permesso di verificare che nell'ultimo triennio il numero dei sinistri è triplicato - si concorda con l'adozione del provvedimento proposto da codesto Consiglio di Zona.

Verranno pertanto predisposte le Ordinanze Sindacali per l'istituzione di "obbligo di fermarsi e dare la precedenza" (STOP) per:

- i veicoli che percorrono la Via **Ciro Menotti**, giunti all'intersezione con **Corso Indipendenza**,
- i veicoli che percorrono il varco dello spartitraffico di **Corso Indipendenza** in direzione di **Via Mameli**.

Cordiali saluti.

Il Direttore di Settore
Arch. Filippo Salucci

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea Battistini

(Rif. 3118)
Tel. 02.884.67237
Operatrice: G. Severgnini
Tel. 02.884.67274-Fax 02.884.67228