



## Interrogazione

Presentata dal Cons. Marco Cagnolati (Gruppo di Forza Italia)

### OGGETTO:

#### Palazzina ALER Via Brà n.2

##### PREMESSO CHE

Durante la primavera 2012 alcuni inquilini/negozianti della palazzina ALER presente in Via Brà n.2 hanno segnalato come l'intera struttura della palazzina presentasse sempre più i segni del tempo, con anche gravi rischi per l'incolumità nostra e delle centinaia di passanti e clienti che ogni giorno accedono alle nostre attività.

Immediatamente l'ALER è stata portata a conoscenza di questo anche grazie a delle foto.

L'azienda, valutando l'effettivo pericolo di alcune situazioni (prima di tutte, il cornicione), ha inviato tempestivamente degli addetti incaricati di visionare sul campo l'effettivo degrado della struttura.

Gli stessi incaricati, vista la situazione, **hanno ammesso che la struttura necessitasse di un intervento di ristrutturazione straordinaria.**

In seguito a questo sopralluogo, l'ALER ha inviato agli **inizi del 2013** alcuni operai per sostituire una grata instabile (lavoro che tra l'altro NON è stato completato) in corrispondenza dell'ingresso privato della palazzina e per installare un ponteggio di sostegno ad una porzione del cornicione, che era **distaccato** dalla struttura

Questa situazione, considerata la pericolosità dell'intera struttura, sarebbe dovuta essere temporanea, ma ad oggi da ormai praticamente un anno, i residenti non hanno ricevuto alcun contatto da parte dell'ALER riguardo l'inizio dei lavori.

Durante il mese di **Marzo** 2013, un pezzo di oltre mezzo chilogrammo di calcestruzzo **si è distaccato** dal cornicione **colpendo** una signora che fortunatamente, grazie al maltempo e al suo ombrello che ha assorbito l'urto, ne è uscita incolume.

In seguito a questo evento, i residenti hanno subito avvisato l'ALER del peggioramento della situazione e di quello che era successo

Numerosi sono i rischi che ogni giorno molte persone corrono solamente passeggiando vicino a questa palazzina che si trova fra l'altro in prossimità di una scuola materna e di un istituto professionale

Necessitano inoltre di spurgo i tombini del vialetto privato della palazzina che rendono difficoltoso l'accesso alle autovetture anche dopo piogge leggere

## **CONSIDERATO CHE:**

A seguito dei disagi segnalati dai residenti sono state aperte due segnalazioni identificate tramite i seguenti codici:

CP n° 2013/019823 del 21/03/2013 - spurghi.

CP n° 2013/019820 del 21/03/2013 - stati di pericolo.


**a cui ad oggi non è stato dato corso**

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CHIEDE AI DESTINATARI DELLA PRESENTE:**

- **Le ragioni per il mancato intervento a seguito delle numerose richieste e lettere da parte dei residenti della struttura**
- **Che venga realizzato l'intervento di manutenzione straordinaria e ciò che da tempo è stato richiesto dai residenti affinché cessi lo stato di pericolo in cui si trovano attualmente gli inquilini del palazzo in oggetto**
- **Che vengano indicati precisamente tempi e modalità con cui l'ente porrà in atto quanto richiesto**

**Si allegano foto relative alla situazione attuale**





Milano, 09 Gennaio 2014

Marco Cagnolati (Forza Italia)