

Oggetto: Situazione degrado Via Crescenzago
Data: lunedì 9 gennaio 2017 16:29:35 Ora standard dell'Europa centrale
Da: Marco Cagnolati
A: Assessore Granelli, Assessore Rabaiotti
CC: DC GSindaco
Priorità: Alta
Categoria: Casoretto
Allegati: OutlookEmoji-1476354053198_image003.jpg.jpg, IMG_5039.JPG, IMG_5041.JPG, IMG_5042.JPG

Egr. Assessori,

Segnalo la situazione delle aiuole di via Crescenzago. Si può notare lo stato di degrado in cui versa l'intera area.

I marciapiedi infatti, nel tratto fra via Feltre e la farmacia sono in uno stato di abbandono, rattoppati e interrotti da "aiuole", in realtà fazzoletti sterrati per non parlare del mai realizzato collegamento pedonale con via Maniago. (come da foto allegate)

Vi chiedo quindi di programmare ed effettuare un intervento strutturale in modo tale da ripristinare il decoro dell'area

In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 - Comune di Milano

Cell.334/9006207

email: marco.cagnolati@hotmail.it

Sito Web: <http://www.marcocagnolati.it>

Facebook: <http://www.facebook.com/marco.cagnolati1>

Twitter: @Cagnolatimarco

