

Oggetto: Segnalazione dissesto manto stradale Via Feltre
Data: mercoledì 23 marzo 2016 11:31:43 Ora standard dell'Europa centrale
Da: Marco Cagnolati
A: Renato Sacristani
CC: Massimo Spotti
Priorità: Alta
Categoria: Comune di Milano
Allegati: 20160312_170929.jpeg, 20160312_170919.jpeg, 20160312_171014.jpeg

Egr. presidente,

In allegato ti trasmetto alcune foto del marciapiede nell'ultimo tratto in prossimità del cavalcavia tangenziale in Via Feltre oggi Via Padre Morell. Il marciapiede è utilizzato anche come passaggio di biciclette ed è molto pericoloso. Come puoi notare dalle foto infatti sono presenti anche numerosi avvallamenti.

Ti prego di intervenire per risolvere quanto indicato

In attesa di un riscontro alla presente richiesta ti porgo i miei saluti

Marco Cagnolati

Consigliere Zona 3 - Comune di Milano

Cell.334/9006207

<http://www.marcocagnolati.it>

<http://www.facebook.com/marco.cagnolati1>

Twitter: @CagnolatiMarco