

Oggetto: Pavimentazione stradale - Buche Via Amadeo
Data: lunedì 20 giugno 2016 13:02:30 Ora legale dell'Europa centrale
Da: Marco Cagnolati
A: Caterina Maria Antola
CC: Massimo.Spotti@comune.milano.it
Priorità: Alta
Categoria: Casoretto
Allegati: via Amadeo 2.jpeg, via Amadeo 3.jpeg, via Amadeo 4.jpeg, via Amadeo 6.jpeg, via Amadeo.jpeg

Egr. Presidente,

Invio queste foto scattate in via Amadeo all'altezza del civico 56

Riguardano l'asfalto che costeggia le rotaie della linea 5, vicino al capolinea, che è sollevato di almeno 6 - 7 cm ai lati delle rotaie e con parecchie buche.

Come potrai vedere è una situazione pericolosa sia per i pedoni che attraversano, per ciclisti, motorini, auto....

Ti prego di intervenire presso il reparto strade affinché le buche vengano colmate e la situazione torni alla normalità ed in sicurezza

In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 - Comune di Milano

Cell.334/9006207

<http://www.marcocagnolati.it>

<http://www.facebook.com/marco.cagnolati1>

Twitter: @CagnolatiMarco